



- TIẾT DIỆN CÁP CẤP ĐIỆN CHO TRỤ SẠC TRONG BẢN VẼ LÀ TỐI THIỂU, TIẾT DIỆN CÁP CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO CHI TIẾT TỪNG TRẠM ĐỂ ĐẢM BẢO SỤT ÁP TỪ TBA TỚI TRỤ SẠC KHÔNG VƯỢT QUÁ 5%.
- KÍCH THƯỚC TỦ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO NCC. ĐẦU CỐT SỬ DỤNG LOẠI NHÔM - ĐỒNG
- ĐỐI VỚI TRẠM SẠC CẤP ĐIỆN TỪ ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TBA RIÊNG CHO TRẠM SẠC THÌ KHÔNG CẦN TRANG BỊ CÔNG TƠ ĐIỆN (CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC CẦN TRANG BỊ CÔNG TƠ ĐỂ ĐO ĐẾM).
- GHI CHÚ: PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI TRỤ SẠC AC11-22KW

A B C	TỦ ĐIỆN
L1 L2 L3 TRỤ SẠC 1 / B C A L1 L2 L3 TRỤ SẠC 2 / C A B L1 L2 L3 TRỤ SẠC 3	TRỤ SẠC



- TIẾT DIỆN CÁP CẤP ĐIỆN CHO TRỤ SẠC TRONG BẢN VẼ LÀ TỐI THIỂU, TIẾT DIỆN CÁP CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO CHI TIẾT TỪNG TRẠM ĐỂ ĐẢM BẢO SỤT ÁP TỪ TBA TỚI TRỤ SẠC KHÔNG VƯỢT QUÁ 5%.
- KÍCH THƯỚC TỦ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO NCC. ĐẦU CỐT SỬ DỤNG LOẠI NHÔM - ĐỒNG
- ĐỐI VỚI TRẠM SẠC CẤP ĐIỆN TỪ ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TBA RIÊNG CHO TRẠM SẠC THÌ KHÔNG CẦN TRANG BỊ CÔNG TƠ ĐIỆN (CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC CẦN TRANG BỊ CÔNG TƠ ĐỂ ĐO ĐẾM).
-CÔNG TƠ ĐIỆN BA PHA BA GIÁ
- NẾU LẤY NGUỒN ĐIỆN TỪ TBA ĐIỆN LỰC PHẢI BỔ SUNG CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
- GHI CHÚ: PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI TRỤ SẠC AC11-22KW

A B C	TỦ ĐIỆN
L1 L2 L3 TRỤ SẠC 1 / B C A L1 L2 L3 TRỤ SẠC 2 / C A B L1 L2 L3 TRỤ SẠC 3	TRỤ SẠC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN ĐIỂN HÌNH TRẠM SẠC